

2023年11月22日



2023年秋モデル 新プリンターの対応状況について

新プリンターにおけるプレジールインクの対応状況は以下の通りです。

メーカー名	プリンター名	プレジール型番	対応状況
ブラザー	DCP-J528N	PLE-BR411-4P	○
	DCP-J928N – W/B		○
	MFC-J905N		○
	DCP-J915N		○
キャノン	TS8730BK/WH/RD	PLE-C330XLB	○
		PLE-C331XLB/C/M/Y/GY	○
		PLE-C331XL-6P	○
エプソン	EP-886AW/AB/AR	PLE-EKAML-B/C/M/Y/LC/LM PLE-EKAML-6P	○
	EP-816A	PLE-ESAT-B/C/M/Y/LC/LM PLE-ESAT-6P	○
	EP-716A		○
	PX-M161T	PLE-EYAD-B	○
	PX-S161T		○