

## 2022年春モデル 新プリンターの対応状況について

新プリンターにおける、プレジール互換インクの対応状況は下記の通りです。

メーカー名	プリンター名	プレジール型番	対応状況
エプソン	EP-884AW/AB/AR	PLE-EKAML-B/C/M/Y/LC/LM PLE-EKAML-6P	○
	EP-714A EP-814A	PLE-ESAT-B/C/M/Y/LC/LM PLE-ESAT-6PS	○
	EW-M674FT EW-M634T	PLE-EYAD-B PLE-EHAR-C PLE-EHAR-M PLE-EHAR-Y	○
	EW-M754TW EW-M754TB	PLE-EKENL-MB PLE-ETAKL-PB PLE-ETAKL-C PLE-ETAKL-M PLE-ETAKL-Y	○
キヤノン	TR703a TR8630a	PLE-C380B PLE-C381B/C/M/Y PLE-C381-5P PLE-C380XLB PLE-C381XLB/C/M/Y PLE-C381XL-5P	○